



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Laudo Técnico		Nº 0043/2024
CRECHE - PRÓ-INFÂNCIA – PROJETO TIPO B - Zona Urbana		
Data da visita in-loco: - 23 de junho de 2023 e 16 de novembro de 2023, 14 de março de 2024 e 05 de abril de 2024..		Vinculada a ART Nº: 1220230119817
Localização da Obra		
Endereço: Avenida Professor Américo Pinto, s/nº – Bairro Lixá, Santo Antonio do Leverger - MT		
Obra		
Termino do CMEI - Centro Municipal de Educação Infantil – Creche tipo B		
Especificações: Relatório fotográfico de vistoria técnica da execução da obra.		
Área Construída: 991,05 m ²	Área Coberta: 1.323,58 m ²	
Identificação do proprietário		
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leverger - MT		CNPJ Nº 03.507.555/0001-12
Endereço: Avenida Santo Antonio, 245 - Centro		
Caracterização do objeto da vistoria		
Tem por objetivo relatar os serviços a serem concluídos, relacionados à execução da obra acima citada, conforme vistoria efetuada in-loco.		
ESTRUTURA DE CONCRETO: Foi concluída parcialmente, parte da estrutura foi fabricada no contra piso do pátio e não foi instalado no local apropriado.		
COBERTURA: A cobertura da passarela não houve todos os acabamentos necessários, inclusive com falta de telha.		
PISO: Parcialmente concluído a área foi de bloco de concreto Intertravado.		
HIDRAULICAS: As cubas para pia de aço inox, em algumas bancadas não foram instaladas, colocar várias torneiras, chuveiros, válvulas e sifão.		
ELÉTRICA: Interruptores, tomadas, espelhos, luminárias, chuveiros, duchas, disjuntores foram simplesmente colocados em alguns pontos definidos em projetos, não na sua totalidade, mais não estão devidamente instaladas, pois não existe cabeamento passado para definir os ramais de energia. Em duas salas e uma circulação não consta caixa de passagem no teto para instalação de luminária. O quadro de medição, quadros de distribuição e para os quadros de comando, não existe cabeamento para interligação dos mesmos e estão faltando a tampa e barramento. Não existe cabeamento passado em toda extensão da obra. Foram destruídas quase todas as luminárias instaladas.		
PORTAS: As portas de vidro temperado foram retiradas e paste das portas de madeiras também foram retiradas e algumas danificadas o vidro e proteção de barramento em chapa galvanizada		
DIVISÓRIAS EM GRANITO: A distribuição dos boxes não acompanha o projeto e as divisórias não foram executadas em sua totalidade.		





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Conclusão:

Pode-se constatar que em todas as frentes de trabalhos na execução da obra, possui serviços a serem concluídos e refeitos para que atenda as necessidades do Objeto.

Marcos Antonio Tolentino de Barros
Engenheiro Civil – CREA 3.552/D-MT

PREFEITURA DE
**SANTO ANTÔNIO
DE LEVERGER**
TRABALHANDO PARA TODOS





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Relatório Fotográfico da Vistoria



Figura 1 - Não tem acabamento de interligação entre a passarela e o bloco.



Figura 2 - Não tem acabamento de interligação entre a passarela e o bloco.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 3 - Toda a estrutura de concreto para suportar a cobertura não está implantada no conjunto.



Figura 4 - Não houve a interligação do setor administrativo com o pátio coberto





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 5 - Bancada sem cuba inox.



Figura 6 - Comprovação que não existe cabeamento passado para alimentar as tomadas.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 7 - Comprovação que não existe cabeamento passado para alimentar duchas ou chuveiros.



Figura 8 - Falta de cuba Inox em bancada e comprovação de falta de cabeamento para ligar as tomadas.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 9 - O interruptor não está instalado, pois não tem cabeamento de ramal de energia.



Figura 10 - Não tem acabamento na finalização dos pilares da passarela e na concretagem deixaram o concreto que escorreu secar na tubulação de forma, esses serviços já foram pagos.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 11 - Falta de acabamento no pátio coberto e ponto de luz sem luminária.



Figura 12 - Quadro implantado, somente a caixa.



Figura 13 - Os quadros aparentam que nunca foi passado cabeamento por eles, inclusive não existe marcar na pintura que caracteriza tal fato.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 14 - Os quadros instalados na creche, estão danificados e sem a tampa frontal e os barramentos.



Figura 15 - Os quadros instalados na creche, estão danificados e sem a tampa frontal e os barramentos.



Figura 16 - A empresa não instalou todas as torneiras de parede, mais o serviço já foi pago.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 17 - Banco no setor administrativo.



Figura 18 - Prateleira no almoxarifado.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 19 - Pia sem sifão e torneira, tomada alta e média sem fiação e não houve instalação dos vasos sanitários.



Figura 19 - Não houve a finalização do serviço.



Figura 20 - Não houve a finalização do serviço.



Figura 21 - Não houve a finalização do serviço.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 22 - Divisórias em granito dos boxes dos banheiros, ficou sem fechamento. E houve um erro de execução dos boxes dos vasos sanitários, não seguiu o projeto.



Figura 23 - Não houve a finalização do serviço.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 24 - Entrada Principal do Administrativo.



Figura 26 - Prateleira em sala de aula.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 25 - Bancadas na cozinha.



Figura 26 - Saída do Administrativo para o Pátio.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 27 – Fachada lado direito



Figura 28 - Fachada lado esquerdo





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 29 - Banheiro



Figura 30 - Banheiro



Figura 31- Administrativo



Figura 32 – Corredor Administrativo





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 33 - Administrativo



Figura 34 - Administrativo



Figura 35 – vista interna do pátio





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 36 – Vista interna da sala de aula



Figura 37 – Vista interna da sala de aula





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 38 - Banheiro



Figura 39 - Banheiro





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 40 – Sala de aula



Figura 41 – Sala de aula



Figura 42 - Administração





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 43 – Sala de aula



Figura 44 – Sala de aula





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 45 – Sala de aula



Figura 46 – Sala de aula





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 47 – Sala de aula



Figura 48 – Sala de aula





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 49 – vista externa da porta



Figura 50 – vista do corredor da administração



Figura 51 - Banheiro



Figura 52 – Entrada do pátio interno





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 53 – Entrada da Creche



Figura 54 - Cozinha





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



Figura 55 - Banheiro



Figura 56 - Banheiro




Figura 57 - Banheiro

Santo Antônio do Leverger 05 de abril de 2024.

Marcos Antonio Tolentino de Barros
Engenheiro Civil – CREA 3.552/D-MT



Avenida Santo Antônio, Nº 245 – Centro – CEP: 78180-000 Telefone: (65) 3341-1346 / 1586
www.leverger.mt.gov.br